


A

1	Fahrzeug- und Aufbauart	KRAD, MOTORRAD	Schlüssel-Nr.	0900
2	Fahrzeughersteller	M. LEISTUNGSBESCHRAENK.		01
3	Typ und Ausführung	DEUTSCHE WERKE/BLN.		0900
4	Fahrzeug-Ident.-Nr.	R 9		000000
5	Antriebsart	OTTO	01	6 Höchstgeschwindigkeit km/h
7	Leistung kW bei min ⁻¹	4200	8 Hubraum cm ³	496
9	Nutz- oder Aufladegast		10 Rauminhalt des Tanks m ³	
11	Steh-/Liegeplätze		12 Sitzplätze einschl. Führerpl. u. Nots.	2
13	Maße über alles mm	Länge	Breite	Höhe
14	Leergewicht kg	182	15 Zul. Gesamtgewicht kg	350
16	Zul. Achslast kg	vorn	mitten	hinten
17	Räder und/oder Gleisketten		18 Zahl der Achsen	19 davon angetriebene Achsen
20	Größenbezeichnung vorn	27 X 3,50		
21	mitten und hinten	27 X 3,50		
22	oder vorn	27 X 3,85		
23	mitten und hinten	27 X 3,85		
24	Überdruck am Bremsanschluß		25 Zweileitungs- bremse	bar
26	Anhängekupplung DIN 740		27 Anhängerkuppl. Prüfzeichen	
28	Anhängergewicht kg bei Anhäng. mit Bremse		29 bei Anhänger ohne Bremse	
30	Standgeräusch dB (A)	87 D	31 Fahrgeräusch dB (A)	88 D
32	Tag der ersten Zulassung	1.7.1925		
33	Bemerkungen	BAUJAHR: 1929*AUSN. STVZO: §38A:M. KABELSICHERHEITSSCHLOSS*AUSN. GENEHM. ERFORDERL.* Ausn. Gen. gem. § 70 StVZO erteilt. Kennz. nach Anlage A Anh. V § 38 StVZO		

Raum für sonstige Eintragungen der Zulassungsstelle

B

1					1					
Die Angaben über Hersteller, Typ und Ausführung des Fahrzeuges sowie die Fahrzeug-Identifizierungsnummer dürfen im Fahrzeugbrief grundsätzlich nicht geändert werden. Wenn die Fahrzeug-Identifizierungsnummer nicht mit der am Fahrzeug angebrachten übereinstimmt, gehört der Brief nicht zum Fahrzeug.										
5		6	90		5		6			
7	K7/4100	8			7		8			
9		10			9		10			
11		12			11		12			
13					13					
14		15			14		15			
16					16					
17		18			17		18			
20					20					
21					21					
22					22					
23					23					
24		25			24		25			
26		27			26		27			
28		29			28		29			
30		31			30		31			
32					32					
33	Bemerkungen	Ziff 7: Leistungsreduzierung durch Einbau Reduzierbuchse in Ansaugkrümmer zum Vergaser; Innendurchm. 24,5 mm *				33	Bemerkungen	* Die R9 wurde nur von der Firma DEUTSCHE INDUSTRIE-WERKE AG / BERLIN-SPANDAU gebaut.		
Die Richtigkeit der Angaben in Spalte B wird bescheinigt. Das Fahrzeug entspricht - insoweit - den geltenden Vorschriften.					Die Richtigkeit der Angaben in Spalte C wird bescheinigt. Das Fahrzeug entspricht - insoweit - den geltenden Vorschriften.					
KUV Berlin den 07.07.92 Der amt. anerk. Sachverständige  23677-103-57					Stempel Unterschrift					